



00000-7071



借通用件登记

描图

校描

技术要求

1. 焊接平整, 不得有虚焊漏焊现象。
2. 焊后打磨。
3. 表面油漆 (按技术要求)。

旧底图总号

签字

日期